정기안전점검 결과표

<table>
<tr><td colspan="6">가. 일반현황</td></tr>
<tr><td>용역명</td><td>2022년 하반기 제3종 시설물 정기안전점검</td><td>점검기간</td><td colspan="3">2022. 09.13 ~ 2022.10.10</td></tr>
<tr><td>관리주체</td><td>안흥초등학교</td><td>대표자</td><td colspan="3">—</td></tr>
<tr><td>공동수급</td><td>독자수행 100%</td><td>계약방법</td><td colspan="3">수의계약</td></tr>
<tr><td>시설물구분</td><td>건축물</td><td>종류</td><td>교육시설</td><td>종별</td><td>3종</td></tr>
<tr><td>준공일</td><td>2002년 01월 01일</td><td>점검금액</td><td>3,010(천원)</td><td>안전등급</td><td>B</td></tr>
<tr><td>시설물위치</td><td>경기도 이천시 안흥동 344-1</td><td>시설물규모</td><td colspan="3">지상4층,지하1층/연면적9,683㎡</td></tr>
<tr><td colspan="6">나. 점검 실시결과 현황</td></tr>
<tr><td>중대결함</td><td colspan="5">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td>점검
주요결과</td><td colspan="5">대상건축물인 '경기도 이천시 안흥동 344-1' 에 소재한 "안흥초등학교 교사동 " 에 대한 2022년도 하반기 정기안전점검을 실시한 결과, 준공 이후 약 20년이 경과한 건축물로 구조에 문제가 되는 중대결함은 조사되지 않았으며, 안전 및 유지관리 상태는 전반적으로 양호한 상태이다.
▶ 주요시설 조사 결과 , 기둥에 일부 경미한 균열이 조사 되었으며, 전회차와 비교 결과 전반적으로 다른 특이사항은 없는 상태 이다.
▶ 일반시설 조사결과, 지붕 방수층은 일부 물고임 , 들뜸 현상이 있으며, 외부마감재에는 일부 균열이 있고, 내부칸막이벽 및 마감재에서 또한 일부 균열 및 누수흔적이 조사 되었다.
▶ 부대시설 조사결과, 담장 및 휀스, 파라펫 그리고 배수로 상태는 전반적으로 양호 하며, 내부난간은 특이사항이 없는 우수한 상태이다. 환기구 및 점검로 상태는 일부 녹이 있으나, 기능성 발휘에는 문제가 없는 양호한 상태이다.
조사된 결함들은 재료의 건조수축, 경과년수 경과에 따른 노후 , 주변환경 온도,습도의 변화) 등에 의한 복합적인 요인에 의한 것으로 판단되며, 결함의 진행성 유.무를 주기적으로 확인하여 적합한 보수방법에 의거 보수를 실시하여야 한다.</td></tr>
<tr><td>주요
보수
보강</td><td colspan="5">▶구조체 균열 : 0.3㎜미만 - 표면처리공법 등으로 보수.
0.3㎜이상 - 주입공법 등으로 보수.
▶조적벽체 균열 및 이격 : V 또는 U컷팅 후 에폭시 충전 공법 등으로 보수.</td></tr>
<tr><td colspan="6">다. 책임(참여)기술자 현황</td></tr>
<tr><td colspan="2">구분</td><td>성명</td><td colspan="2">기술자격사항</td><td>참여기간</td></tr>
<tr><td colspan="2">책임기술자</td><td>이도연</td><td colspan="2">특급기술자</td><td>2022. 09.13 ~ 2022.10.10</td></tr>
<tr><td colspan="2">참여기술자</td><td>박두만</td><td colspan="2">중급기술자</td><td>2022. 09.13 ~ 2022.10.10</td></tr>
<tr><td colspan="2">참여기술자</td><td>곽민열</td><td colspan="2">초급기술자</td><td>2022. 09.13 ~ 2022.10.10</td></tr>
<tr><td colspan="2">참여기술자</td><td>김일태</td><td colspan="2">초급기술자</td><td>2022. 09.13 ~ 2022.10.10</td></tr>
<tr><td colspan="6">라. 참고사항</td></tr>
<tr><td colspan="6">▶ 차기 정기점검 및 정밀점검 시 중점 점검부위 : 점검시 조사된 균열 및 누수 등 진행 여부.</td></tr>
<tr><td colspan="6">▶ 점검결과에 따른 보수*보강의 필요여부 판단을 위한 정밀안전진단실시 여부 : 해당없음.</td></tr>
</table>